


Anzeige

Messgeräte Typ

Display-Anzeigeschleifen Normalbetrieb



X X „FA“
Kennung für das AMR-Funksystem
„Fb“
Kennung für das walk-by Funksystem
„AL“
Algorithmus, kein Funksystem vorhanden

Y „2“
Kennung für den 20x-Algorithmus
„3“
Kennung für den WHE3x-Algorithmus
„4“
Kennung für den WHE4x-Algorithmus

Z „1“
Kennung für 1-Fühler-Messsystem
„2“
Kennung für 2-Fühler-Messsystem